

0,1 μ F

Interference

LAS CHISPAS EN LAS ESCOBILLAS DEL INTERIOR DEL MOTOR PUEDEN PRODUCIR GRAVES INTERFERENCIAS. ESTO AFECTA AL RECEPTOR Y PROVOCA UN FUNCIONAMIENTO ERRÁTICO DEL REGULADOR DE VELOCIDAD Y LOS SERVOS. LOS CONDENSADORES SUPRESORES SE SUMINISTRAN CON NUESTROS MOTORES Y DEBEN SER INSTALADOS COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA.

Interference problems can also result from any of the following :

- Aerials not extended.
- Batteries in poor condition.
- Wiring not properly routed.

