




Ansicht von achtern




Querschnitt vor der Schanz



Querschnitt beim Hauptmast



Querschnitt vor der Back



Spantenriß